

# セライト厚み5mm品 / 床施工のポイント (硬質エポキシ接着剤張り)

## ■セライトの張付け 3つのポイント


### ①クシ目が立つ粘性の硬質エポキシ接着剤を選定

混練後に粘性の低いゆるい接着剤は不可

推奨品 速乾タイプ ポンド商事  
「BDソツカン30」1kgセット



タイル用 2液 硬化タイプ




クシ目引き


### ②下地側に下記の様なクシ目ゴテで全面に均一に塗りつける

接着剤が目地周辺からはみ出すぐらいの使用量が良い

はみ出るくらい  
両面に塗布することがおススメ



推奨のクシ目ゴテの形状 W=60




張付け

### ③セライトの張付け

張付け後の充填の確認

打音検査の実施 (コインでも可能)

充填が悪い場合はセライト裏面又は下地側に  
接着剤を追加する



打音検査

空洞があると音が高くなります。  
空洞は本体の割れ等破損の原因になるので  
しっかりと接着剤の塗布をお願いします。